

Erledigt

{Diskussion} Z97X-UD3H, i7 4790k, GTX 970, SoundBlaster SB1040, BCM94360CD, El Capitan USB FIX

Beitrag von „derHackfan“ vom 24. Februar 2017, 06:58

Hast du den Inject Nvidia unter Graphics gesetzt?

Die Nvidia 500er Reihe sind Fermi Chips und die laufen alle OOB, vielleicht hast du so ein Board-Partner Modell wo sie am BIOS der Karte gefummelt haben.