

Erledigt

Acer Aspire E5 575-57NR startet Clover nicht

Beitrag von „griven“ vom 24. Februar 2017, 23:22

Das kommt darauf an was es für eine SSD ist sprich wie sie angebunden ist als NVME oder SATA wenn es eine NVME SSD ist kommst Du mit dem Portinjector nicht weiter...