

Erledigt

BRCM4360 Patch klappt nicht.

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 26. Februar 2017, 14:51

Hast du noch was anderes gemacht, als die config.plist ausgetauscht?

Was heißt denn "Clober nicht mehr von Platte bootet". Kannst du mal bitte im Verbose-Mode starten und dann ggf. ein Foto machen und hier hochladen?