

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „al6042“ vom 27. Februar 2017, 14:41

Jupp, es ist richtig dass kein Kext in folgenden Ordnern doppelt vorliegt:

/Library/Extensions

/System/Library/Extensions

/EFI/CLOVER/kexts/Other (bzw. einem der /kexts/"Versions"-Ordner)

EDIT:

Außerdem scheint deine Config.plist mit jeder Menge Müll zugestellt zu sein, auch wenn du das für die HD530 gerade mal nicht brauchen würdest.

Beispiel: Deine Boot-Args enthalten "nvda_drv=1" und "nv_disable=1" zur gleichen Zeit.