

Erledigt

Sierra 10.12.3 Installation mit NVMe SSD Samsung 960 EVO

Beitrag von „aufdenschlips“ vom 28. Februar 2017, 12:19

Hallo, [bananaskin!](#)

Habe einen Adapter im X4 Slot, da im X16er die R9 steckt, den X1 überdeckt.
Im X2er wäre sie für meinen Geschmack zu nah an der R9. Thermal throttling war meine Sorge
und jetzt geht vom X2er eine Verlängerung für die AzureWave AW-CE123H nach draussen.

Frankenstein halt. Will so lange wie möglich mein System ausreizen.

Ig,
schlips

