

Erledigt

Verbotsschild

Beitrag von „al6042“ vom 28. Februar 2017, 16:24

Du baust die 750Ti wieder aus, hängst den Monitor an die Interne Grafik des i3 4130, änderst die BIOS-Einstellungen, sicherst diese, baust die 750Ti wieder ein, schaltest die BÜchse wieder ein und versuchst den NVRAM-Reset erneut.