

Erledigt

Kein Sound unter Sierra auf Gigabyte GA-Z97-D3H Board

Beitrag von „dutch64“ vom 3. März 2017, 19:42

Hi,

hab mal ein wenig getestet. Der interne Lautsprecher (grün) bleibt nach Sleep stumm auch mit CodecCommander.kext. Nicht ganz stumm, man hört ein krächzen wenn man volle Lautstärke einstellt.

Aber das ist ein Sound Problem und hat nichts mit dem Oz Bios zu tun.

Vielen Dank Fredde2209 !!