

## **Erledigt** OSX Lüfter Speed Control

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 7. März 2017, 19:57**

Für alle die gerne mehr Lüftercontrol hätten. Das ganze lässt sich relativ kompliziert durch die DSDT lösen, wer aber schlau und faul ist, sollte einfach ein auf FakeSMC basierendes Ozmosis benutzen und den LPCSensors.[kext installieren](#), und schwups lassen sich alle 4-Pin Lüfter über HWMonitor steuern 😊

Inzwischen wunderts mich das ich da nicht drauf gekommen bin und vorallem, dass in zig verschiedenen OnlineThreads diese Lösung keinmal präsentiert wird 😞

Zu den vier Sensor Kexts: Was die jeweils im Bezug auf HWMonitor machen, habe ich hier zusammengefasst: [Sensors im Überblick](#)