

Erledigt

Sierra Intel Xeon E3 SMBIOS und FRONT USB

Beitrag von „griven“ vom 8. März 2017, 17:14

Wenn auch später aber natürlich möchte ich die Antwort nicht schuldig bleiben 😊
Ich habe zunächst mal nur die USB Basis Patches vorgenommen (Device Renames für OS-X usw.) wäre cool wenn Du kurz feedback geben könntest ob es geholfen hat und die Situation aufgelöst hat.