

**Erledigt**

## **HP 350 G2 soll ein Hackbook werden - Hilfe benötigt**

**Beitrag von „OliverZ“ vom 8. März 2017, 20:36**

Ich würde mal allen Unkenrufen zum Trotz die eingebaute Realtek WLAN-Karte ausbauen und im BIOS WLAN und Bluetooth auf disabled setzen.

Wenn Du die große Wartungsklappe des HP 350 G2 öffnest, hast Du Zugang zur HDD und zur WLAN-Karte. Möglicherweise kommt daher dein Problem. Starte dann neu und wir schauen weiter.