

**Erledigt**

## **Neue Karte und noch kein Glück!**

**Beitrag von „griven“ vom 9. März 2017, 22:17**

Füge zunächst mal folgendes in die Kext2Patch Deiner config.plist ein:

Comment AirPortBrcm4360 - frequency voltage controlled oscillator 10.12.x

MatchOS 10.12.x

Name AirPortBrcm4360

Find 81f952aa00007529

Replace 81f952aa00006690