

Erledigt

Sapphire R9 280X 3GB Vapor-X Grafikkarte, Clover Sporadische Abstürze

Beitrag von „griven“ vom 11. März 2017, 20:24

Kann es sein das der Rechner einfach in den Sleep wechselt und dann nicht mehr aufwacht?
Die R9-2XX sind ja für Ihre Probleme mit dem Sleep bekannt 😊
Welchen Framebuffer verwendest Du für die Karte hier solltest Du vielleicht als FBName noch
Hamachi in die config.plist eintragen.