

**Erledigt**

## **Broadcom BCM94350ZAE DW-1820A Bluetooth will nicht**

**Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 13. März 2017, 20:59**

Hast du die BrcmPatchRAM2.kext ebenfalls nach S/L/E kopiert bzw. mit KextUtility installiert?  
Die Beiden funktionieren aus der EFI nicht.