

Erledigt

HP Probook Probleme bei der Installation

Beitrag von „olum64“ vom 14. März 2017, 19:04

Hallo Tag Leute

Ich wollte nicht was neues auf machen darum frag ich hier einfach mal um Hilfe

Ich setze gerade Sierra auf einem HP Elitebook 2170p

So weit drauf ist nur ein paar Probleme noch zu lösen!

Von der Platte Boote ich es schon aber nur im Abgesicherten Modus oder Save Da geht auch schon W-lankarte Grafik geht auch mit DisplayPort ! boote ich es nicht im -X bekomme ich eine KernelPanic Bild im Anhang !

Was fehlt ist das es normal Startet

W-lan geht im Save ist (HP-branded Broadcom 43224HMS)

Sleep geht nur halb wacht nur noch mit Blackscreen auf

bluetooth fehlt

Sound noch

noch ein Bild der Panic und mein EFI Ordner

[**EFI.zip**](#)

