

Erledigt iMessage - mal wieder...

Beitrag von „MacGrummel“ vom 16. März 2017, 22:57

So kommt das, wenn man die Fragen nur halb liest



Im neueren Clover Configurator und mit dem entsprechenden Clover findest Du den Fix dafür unter Acpi/1/FixLAN_2000

Build In heißt schlicht: eingebaut und meint hier eben: fest eingebaut - im Gegensatz zu Adapter-Lösungen. So etwas gehört zu den Grund-Fixes einer DSDT, aber wenn man sich die spart, kann es eben sein, dass der Netzwerk-Adapter nicht als auf der Platine aufgelötet erkannt wird..