

**Erledigt**

## **Dell XPS 15 9550 Waiting on IOProviderClass**

**Beitrag von „hitman20“ vom 18. März 2017, 01:45**

Der aktuelle Stand ist momentan das der HDMI Output mit SMBIOS MacBook 13.3 funktioniert, der Sound funktioniert und WLAN. Machen muss ich noch die Batterieanzeige, Touchpad, das Mapping für die Tasten dass der Laptop Bildschirm damit Heller und Dunkler gemacht werden können und die Nvidia Grafikkarte muss ich noch abschalten weil das über das BIOS nicht geht. Probleme gibt es noch bei USB das die Geräte neu eingesteckt werden müssen sobald der Laptop aus dem Sleep aufwacht und ab und zu spinnt noch die Grafikkarte nachdem Sleep. Das sollte mal alles sein aber wahrscheinlich werde ich noch den ein oder anderen Thread eröffnen.