

Erledigt HP Probook Probleme bei der Installation

Beitrag von „olum64“ vom 19. März 2017, 10:29

kann ich mal versuchen mit Layout-ID 3

es ist so das HP 2170p und Hp 8470p Haben den gleichen Audio Codec und im HP 8470p geht Audio mit AppleALC und Layout-ID 12

Platform id für dir Intel HD4000 hab ich gar nichts stehen

CC Bild:

