

**Erledigt**

## **Versuch an einen Hackintosh**

**Beitrag von „vviolano“ vom 19. März 2017, 16:21**

Bluetooth (Verbindung zu meinen AirPods) oder AirDrop (Vom iPhone zum Hacky) funktionieren leider weiterhin nicht.

Habe sie nach

Code

1. EFI/EFI/CLOVER/ACPI/patched

gelegt, die Config ersetzt und das System neu gestartet.