

Erledigt

Versuch an einen Hackintosh

Beitrag von „al6042“ vom 19. März 2017, 23:51

[@the_viking90](#)

Es gibt keine passende Kexte für BT unter /S/L/E zu installieren...

[@vviolano](#)

Bitte mache einen Screenshot vom Systeminformation->Bluetooth, wenn der USB-Stick nicht eingesteckt ist und packe noch einen Screenshot von Systeminformation->USB Bereich...