

Erledigt

Sierra, GA-Z170N-WIFI + GTX 970 funktioniert nicht

Beitrag von „elmacci“ vom 20. März 2017, 16:32

[@Pukka](#) :Da Du ein Gigabyte-Board hast mal eine andere Idee.

Welche BIOS-Version hast Du auf dem Board? Die neueren Gigabyte-Boards haben den MSR Ex02-Bit gelocked um die KabyLake-Prozessoren zu unterstützen.

Das führt dazu dass der NVRAM nicht mehr hardwareseitig geschrieben werden kann.

Und das wiederum führt dazu, dass die NVIDIA-Treiber nicht "kleben" bleiben.

Abhilfe schafft ein emulierter NVRAM.

Das bewerkstelligst Du indem Du im CloverConfigurator unter "Drivers" den EmuVariable64-Treiber installierst (sollte dunkelgrau sein und auf Deiner EFI-Partition im Ordner Drivers64 liegen).

Probiere das doch mal.

cheers