

Erledigt

HP Probook Probleme bei der Installation

Beitrag von „olum64“ vom 20. März 2017, 19:30

Tag Hallo

so ich hab jetzt mal ein paar Sachen versucht so schaut das jetzt aus !

Zitat

- AppleALC.kext (und bei Nutzung des aktuellsten AppleALCs auch Lilu.kext) zu den Kexten in der EFI legen.

Habe es versucht mit dem AppleALC Im EFI Ordner meiner EFI partition im Ordner Kext/Other - und im 10.12 10.11 ohne erfolg ! beide Versionen mit und ohne Lilu.kext

So dann habe ich einfach mal den AppleALC 1.0.17 (Added IDT 92HD81B1X5 layout-id 11 by Andres ZeroCross) unter S/L/E Kopiert mit Kext Utility ! Nach Neustart Audio sofort da und ein gutes stück Lauter wie der VoodooHDA!

Leider was nicht geht über den ALC ist das Micro ging mit dem VoodooHDA!

So Schaut das ganze aus :



