

Erledigt

BrcmPatchRAM2.kext um Broadcom BCM4350 DW1820 Bluetooth Unterstützung erweitern

Beitrag von „al6042“ vom 21. März 2017, 07:34

Hm... Dass das Gerät als USB angezeigt wird, ist schon mal gut.
Mit dem Verlust nach einem Neustart klingt eher ungewöhnlich...
Wie sieht es denn mit den USB Einstellungen im BIOS aus?