

Erledigt

HP Probook Probleme bei der Installation

Beitrag von „al6042“ vom 21. März 2017, 07:39

Erinnere dich an meinen Hinweis:

Zitat

Mit dem IDT 92HD81B1X hast du folgende Layout-IDs zum testen: 3, 11, 12, 20, 21 und 28.

Hast du schon alle Layout-IDs getestet?