

**Erledigt**

## **Kein Audio nach Sleep Mode (ALC 668) beim Dell 9030**

**Beitrag von „suiciety2k“ vom 21. März 2017, 10:07**

Hallo allerseits,

nachdem mir [@al6042](#) schon mit der DSDT unter die Arme gegriffen hat, sind hier doch noch ein paar Kleinigkeiten, die beim Dell Optiplex 9030 AiO nicht so wollen.

Nach dem Sleep Mode habe ich keine Tonausgabe mehr, Apple ALC mit Realtek ALC 668 (Layout ID 29)?

(Hatte die Audioausgabe vorher über Voodoo laufen, da bestand das Problem nicht.)

Ist der Weg über "RehabMan OS-X-EAPD-Codec-Commander" der richtige für mich, oder könnte es andere Ursachen haben?