

Erledigt

WLAN/BT BCM943602BAED in Dell 9030 (Länderkennung)

Beitrag von „suiciety2k“ vom 21. März 2017, 13:27

Hallo,

bei den letzten Korrekturen des Dell Optiplex 9030 AiO mit verbauter WLAN/BT BCM943602BAED (Dell 1830) ist mir folgendes aufgefallen:

Die Länderkennung steht trotz Einträge in Clover (danke an [darkey1991](#)) auf "US" (Screenshot WLAN_Menü.jpg)...

WLAN und BT laufen meiner Meinung nach ohne Probleme, 5 GHz konnte ich bis jetzt leider nicht testen.

Ein Eintrag im System (Screenshot WLAN_System_02.jpg) macht mich stutzig: Karte eines Drittanbieters für ein drahtloses Netzwerk

Ist mit der BCM943602BAED (Dell 1830) schon alles "rausgeholt" was machbar ist?
Oder sind noch Einträge in Clover falsch?

Wäre nett, wenn nochmal jemand drüberschauen könnte.