


# **Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen**


**Beitrag von „Marcel2303“ vom 22. März 2017, 18:04**

Hab nochmal geprüft

Hoffe den Bildern entnehmen zu können wie ich es angeschlossen haben







[@al6042](#) ich habe gelesen in den Vorherigen Post von irgendeiner Whitelist Patch?  
Kann es sein, dass ich diesen eventuell noch hinzufügen muss?

EDIT: Habe nochmal aus Neugier bei IORegistryExplorer nachgeschaut... eventuell habe ich ja  
den Jeweiligen Port entfernt.

Aber er wird nur ein Bluetooth USB Port initialisiert