

**Erledigt**

**Broadcom**

**BCM94352HMB/BCM943**

## **Bluetooth funktioniert nicht mehr**

**Beitrag von „al6042“ vom 26. März 2017, 18:12**

Hast du den USBInjectAll mit den Ausklammerungen in der config.plist am laufen?  
Dann kann es sein, dass du damit den internen USB-Port deaktiviert hast, was dem Fehlerbild entsprechen würde.