

Erledigt

Broadcom

BCM94352HMB/BCM943

Bluetooth funktioniert nicht mehr

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 26. März 2017, 22:11

[@Reprise80](#)

Nur zur Kontrolle (weil ich mal ein recht ähnliches Problem hatte):
Welche Kexte für die BCM94352HMB hast du denn wo drin?

Konkret:

Entweder in **Clover**: BrcmPatchRAM2.kext mit der **BrcmFirmwareData.kext** (das funktioniert bei mir und anderen hier im Forum),
oder in **S/L/E** oder in **L/E**: BrcmPatchRAM2.kext und **BrcmFirmwareRepo.kext!**