

Erledigt

**Broadcom**

**BCM94352HMB/BCM943**

## **Bluetooth funktioniert nicht mehr**

**Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 26. März 2017, 22:26**

Probiers trotzdem mal mit Clover: BrcmPatchRAM2.kext mit der BrcmFirmwareData.kext.  
Die Kexte aus L/E natürlich löschen und Kextutility drüber laufen lassen. Dann Neustart.