

Erledigt

## Config.plist optimieren GA Z170X UD5 TH

Beitrag von „b33st“ vom 28. März 2017, 23:54

Das ist mal schön zu hören, dass ich helfen konnte. Aber das mit dem Bios ist schon seltsam



Wenn du mit meiner Config unterwegs bist, da ist schon bereits ein AppleIntelSKLGraphicsFramebuffer Patch drin. Von dem gibt's, glaube ich, mehrere Sorten. Ich durfte jedenfalls damals einige ausprobieren, bis ich schließlich auf den jetztigen gekommen war.

Evtl. kannst noch diesen Patch versuchen. Habe in meiner alten Config gefunden. ( gehört in KextsToPatch )

Code

1. <dict>
2. <key>Comment</key>
3. <string>Intel HD 530 - Port 7 as HDMI</string>
4. <key>Find</key>
5. <data>
6. /wAAAAEAAAAgAAAA
7. </data>
8. <key>Name</key>
9. <string>AppleIntelSKLGraphicsFramebuffer</string>
10. <key>Replace</key>
11. <data>
12. AwYKAAAIACHAQAA
13. </data>
14. </dict>

Alles anzeigen

Mit dem Patch bekomme ich jedenfalls BlackScreen. Wenn es bei dir jedoch laufen sollte, dann wird es richtig lustig 😄