

Erledigt

Mac OS 8.0 auf IBM TP240 ... war vorher: defektes Thinkpad ohne Netzteil gefunden: Wer kann helfen?

Beitrag von „grt“ vom 31. März 2017, 20:52

wow - feines teil, und sieht doch noch recht gut aus 👍

steht unten was über die volts? die thinkwiki schweigt sich übers netzteil aus, oder ich bin zu doof, das zu finden.

aber 16v gibts im theater - die T40ger serie hatte auch noch 16v.
müssten wir uns treffen - du mit läppi, ich mit netzteilen.

ach ja.. du hast ne PN