

Erledigt

## Kein Sleep & Power Nap

Beitrag von „al6042“ vom 4. April 2017, 22:19

Kann ich nicht behaupten.

Mein neues Ideapad 500 hat keine DSDT, arbeitet aber mit einer sehr einfachen SSDT, die nicht per `ssdtprgen.sh` erstellt wurde.

Der Inhalt ist tatsächlich als extrem spärlich zu betrachten:

Code

```
1. DefinitionBlock ("", "SSDT", 2, "CpuRef", "CpuSsd", 0x00003000)
2. {
3.   External (_PR_.CPU0, DeviceObj) // (from opcode)
4.
5.
6.   Scope (\_PR.CPU0)
7.   {
8.     Method (_DSM, 4, NotSerialized) // _DSM: Device-Specific Method
9.     {
10.      Store ("Writing plugin-type to Registry!", Debug)
11.      If (LEqual (Arg2, Zero))
12.      {
13.        Return (Buffer (One)
14.        {
15.          0x03
16.        })
17.      }
18.
19.
20.      Return (Package (0x02)
21.      {
22.        "plugin-type",
23.        One
24.      })
25.    }
26.  }
27. }
```

Alles anzeigen

Damit wird aber ge-Speedstepped und PowerNap auch angeboten:

