

Erledigt

Sierra auf einem Lenovo E460

Beitrag von „OliverZ“ vom 5. April 2017, 22:19

Die AMD Radeon R7 M360 wird unter OS Sierra nicht funktionieren.

Außer Du hast die Möglichkeit im BIOS in den Advanced [Bios Settings](#) die AMD R7 M360 als primäre Graphikkarte und die integrierte Intel HD520 als sekundäre Graphikkarte einzustellen.

Ich rate daher dringend vorerst auf dem Lenovo kein BIOS-Update durchzuführen, weil Lenovo die Advanceds [BIOS Settings](#) für den normalen User geblockt hat.

WLAN und Bluetooth wird wenn überhaupt nur mit der Broadcom Wireless-AC laufen. Lenovo verbaut in den in Europa ausgelieferten Notebooks fast ausschließlich Intel-Karten, die unter OS Sierra bzw. OS X definitiv nicht laufen. Dazu müsste man aber das genaue Modell kennen. Sieh bitte im technical appendix des Repair and Maintenance Manual nach. Da steht die exakte FRU-Nummer und die Typenbezeichnung der vom BIOS akzeptierten Karten. Dann wissen wir mehr.

OS Sierra mit 4 GB betreiben zu wollen, wenn die AMD Graka im Worst Case nicht angesprochen werden kann, grenzt schon an ein Geduldsspiel, denn die Intel HD520 zwickt sich vom RAM exakt 1,5 GB ab. Dann bleiben nur mehr 2,5 GB RAM fürs System. Einen weiteren 4 GB- oder 8 GB Riegel würde ich dem Notebook in jedem Fall gönnen.