

**Erledigt**

## **Gerade Thunderbolt3 Karte eingebaut**

**Beitrag von „MacGrummel“ vom 6. April 2017, 02:19**

Was hast Du denn in BIOS und Wind. eingestellt und nachher in die DSDT integriert? Ich scheitere nämlich zZt. schon an dem Punkt, bei der kleinen Kaffee-Maschine den (allerdings fest eingebauten) Thunderbolt-Ausgang in Wind. als solchen frei zu schalten. Schon weil es bei Gigabyte keine Anleitung dafür gibt..

P.S.: die Vorgänger-Karten für Thunderbolt II hatten Asus und Gigabyte baugleich angeboten, beide mit 2 Ports..