

Erledigt

macOS Sierra R9 390 SMBIOS & VBIOS Experten gesucht

Beitrag von „ralf.“ vom 7. April 2017, 21:21

du musst ja im Prinzip nur die HD530 im Bios als initial-Grafik einstellen. Und den Monitor an die Grafikkarte anschließen.

Beim Booten ist dann der Monitor schwarz.

Wenn es dann noch nicht gehen sollte mal schauen.