

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „hackintoshde“ vom 7. April 2017, 22:15

Hallo,

so meine BCM943602CS ist nun von dem Ebay-Händler aus dem ersten Post da, ist gestern angekommen. Eingebaut in den obersten PCIe Slot und USB mit FrontHeader verbunden, aber jetzt kommt die Ernüchterung. WLAN läuft absolut nicht und Bluetooth genauso wenig. Wird unter Mac nicht angezeigt. Unter Live Linux wurden beide angezeigt mit den ID's: Bluetooth 0a5c:21ff und WLAN 14e4:aa52. Angehängt habe ich euch den DPCI-Manager und das Bild vom Systembericht unter USB, also es schaut zumindest so aus, dass die Sachen grundsätzlich erkannt werden, aber jetzt müssen die nur noch macOS beigebracht werden, also das die Kexte die ansprechen oder so?

Naja ich hoffe ihr könnt mir helfen.

MfG hackintoshde