

Erledigt

Wechsel von GTX 970 auf GTX 980 TI - kleines Problem

Beitrag von „Rasselkopp“ vom 8. April 2017, 12:42

Hallo,

das Problem hatte ich auch mal und konnte es mir nicht erklären.

Sämtliche Stromsparende Funktionen im Bios hatte ich auch aus.

Pc fährt beim ausmachen noch einmal hoch und erst dann konnte man ihm runtefahren.

Da Problem hat sich dann von selbst behoben als ich Windows in UEFI installiert habe und alle Legacy Funktion ausgeschaltet.

Anfangs nahm ich auch an das es ein Spannungsproblem vom Netzteil wäre, oder eben eine Einstellung im Bios wie die Schutzfunktion das der PC nach einem Stromausfall danach hoch fährt.

Letzteres kannst du mal schauen ob dies bei dir eventuell aktiviert ist.

Ist bei den Herstellern unterschiedlich benannt. "PowerStateResumeControl"

Da sollte sich lowas wie "Always on" finden, das auf AUS stellen.

Grüße