

Erledigt

## Sierra bootet nicht mehr nach Bios Firmware Update

Beitrag von „al6042“ vom 9. April 2017, 16:46

Gern geschehen und grüner Haken angebracht... 😊

Es steht halt immer noch eine gangbare Lösung für das grundlegende Problem aus.

Durch das zurückflashen hast du am Ende ja nur einen Workaround ausgeführt, nicht aber das eigentliche Problem behoben.

EDIT:

Ich werde das mal versuchen mit meinem H170N-Wifi nachzustellen.

Dort kann ich von F20 auf F21 aktualisieren, was mir dann "Improve system stability" geben soll... \*räusper\*... 😊