

**Erledigt**

## **macOS Sierra GA-Z97-HD3 Rev.2.1 (Haswell)**

**Beitrag von „Fredde2209“ vom 9. April 2017, 20:02**

Och bitte... Ich hab es doch schon geschrieben, das benötigt ein Update. Ich kann es ja selber auch nicht testen, ich habe nichtmal ein Oz fähiges Mainboard. Ich brauche jemanden, der ein Z97-HD3 Board hat. Dieser sollte dann das Bios hier aus dem Forum laden ([Link](#)). Dann müssen diese Einstellungen vorgenommen werden:

Windows Features: Other OS

Storage Boot: UEFI Only

Secure Boot: Disabled

Intel PPT: Disabled

XHCI Hand-off: Enabled

Super IO Configuration > Serial and Parallel Port - both Disabled

VT-D: Disabled

High Precision Timer: Disabled

IOAPIC 24-119 Entries: Disabled

Dann muss das Bios mittels Q-Flash extrahiert werden und auf ein externes Medium gespeichert werden. Danach bitte zippen und hochladen. Dann kann ich mich drum kümmern, die Treiber für Ton und LAN einzubauen, sowie den Shiki.kext einbauen, falls nötig. Ich brauche aber das Bios, ich komme da sonst nicht dran, ich kann so auch nichts machen!