

# Hilfe: Lenovo Ideapad 500-15ISK und Sierra 10.12.4

Beitrag von „al6042“ vom 9. April 2017, 20:05

[@EintopfLakai](#)

Frage mich nicht, was in deren Köpfen vorgeht... 😊

[@sunraid](#)

So ungefähr habe ich es gemacht.

Auf der 2 TB HDD die installation gecheckt, damit ich die Clover-EFI inkl. DSDT so sauber wie möglich bekomme.

Dann den Clover-Ordner der 2TB auf die 1TB SSD, die zu dem Zeitpunkt noch im T530 steckte. Danach die Platten getauscht und dabei auch das WLAN/BT-Modul gewechselt und neu gestartet... 😊

Der Fun-Part:

In der EFI war kein einziger Kext für WLAN per BCM4360 hinterlegt.

Der "alte" CLOVER Ordner der EFI des T530 beinhaltete nur die KextstToPatch-Einträge für die AR9280.

Trotzdem lächelte mich direkt das verbundene WLAN-Logo an... 😊