

**Erledigt**

## **macOS Sierra R9 390 SMBIOS & VBIOS Experten gesucht**

**Beitrag von „griven“ vom 11. April 2017, 21:31**

Es ist eigentlich vollkommen egal ob NVIDIA oder was anderes es muss eine Karte sein die OS-X erkennt. Oft wird in dem Zusammenhang die IGPU benutzt die ja nun leider bei Deinem XEON nicht vorhanden ist. Ob nun also 8400GS oder was anderes preiswertes unterstütztes (Kepler ist hier der wichtige Punkt) spielt keine Rolle. Es muss auch noch nicht mal ein Monitor an die Helper Karte angeschlossen sein (boot im Blindflug in dem Fall) Wichtig ist nur das die R9 nicht vom Bios Initialisiert wird damit OS-X selbst den Job übernehmen kann.