

Erledigt

## macOS Sierra R9 390 SMBIOS & VBIOS Experten gesucht

Beitrag von „Xandrocks“ vom 13. April 2017, 13:35

[@THack87](#)

Ja 😊 Freilich.

Hat noch jemand eine Idee was geändert werden muss?

Komisch ist ja, das er direkt neu startet sobald Clover nach dem Bios Bildschirm kommt. (Mit eingebauter r9) Sobald diese ausgebaut ist, kann ich mit der iGP ganz normal Booten und alles funktioniert.