

Erledigt

macOS Sierra R9 390 SMBIOS & VBIOS Experten gesucht

Beitrag von „ralf.“ vom 13. April 2017, 17:40

[@Famouz](#)

"mindest Spezifikationen" trifft es nicht.

Macos muss damit booten können. Am besten funktionieren Karten die Apple selbst verwendet hat (ab Mountain Lion). Die stehen [hier](#)