

**Erledigt**

## **Programme starten und Datei löschen gehen nicht mehr**

**Beitrag von „griven“ vom 13. April 2017, 23:23**

Die CMOS Batterie hat da eigentlich gar keinen Einfluss drauf sprich die Platten sollen/müssen erkannt werden auf Bios Ebene wenn das nicht der Fall ist ist was grundsätzlich schief. Was mir ein wenig Sorge macht ist der IO Fehler den das Festplattendienstprogramm auswirft denn meiner Erfahrung nach ist das bei SSD's kein gutes Zeichen. Was passiert wenn Du die EVO mal abziehst ändert sich das Verhalten dann sprich werden die anderen Platten dann erkannt oder bleibt es Tabula Rasa? Ich habe ein ähnliches Verhalten mal mit einer OZC SSD gehabt und mit einer Toshiba und bei beiden hatte sich der Controller verabschiedet. Die OZC hat gar nicht mehr reagiert und die Toshiba hat sich so verhalten wie Deine EVO das aktuell macht sprich lies sich nicht mehr Löschen und auch nicht mehr Partitionieren auch nicht mit GPARTED oder diversen Tools die speziell dafür gemacht wurden.