

Erledigt

macOS Sierra R9 390 SMBIOS & VBIOS Experten gesucht

Beitrag von „Xandrocks“ vom 13. April 2017, 23:37

Nur mit der Intel startet er problemlos. Sobald ich die r9 einbaue, kommt direkt nach dem Bios Bild oben links in der Ecke kurz ein blinkender Strich und dann startet er neu.