

Erledigt

Z77x UD5H Inte Lan 1GBit Probleme

Beitrag von „OliverT“ vom 15. April 2017, 22:21

Hallo,

ich kann mich an ähnliche Probleme erinnern (bei Deinem Treiber mit einem Dual NIC von HP).

Versuche mal den IntelMausiEthernet.kext...

--> [IntelMausiEthernet.kext](#)