

Erledigt

Sierra 10.12.4 - Kein Audio mit Gigabyte GA-Z170MX Gaming 5 Mainboard

Beitrag von „dd93“ vom 16. April 2017, 01:11

Da musst du einfach mal paar Werte durchprobieren. Häufig kommen noch 5 und 7 vor.

<https://github.com/vit9696/AppleALC/wiki/Supported-codecs>

Dort findest du alle unterstützten Layout-IDs.