

Erledigt

Asus P5QD Turbo Lion OS X 10.7

Beitrag von „Yola“ vom 22. August 2012, 21:30

Nach einem Neustart wird besonders nach einem Ruhezustand das Bios vom Board zurückgesetzt. Einige empfohlene optionale Eingaben für das Terminal haben noch keinen gewünschten Erfolg gebracht. Eine Idee??

Wie habt ihr das Problem bei OSX 10.7.4 in den Griff bekommen? Und kann ich die in 10.7.4 fehlenden AHCI Wechselfestplatten Einbindung ohne reboot ausführen?

...schon mal im Voraus

