

Erledigt

Der Thread (All In One) Osmosis bootet nach KEXT Erweiterung nicht mehr

Beitrag von „fard-dwalling“ vom 17. April 2017, 21:16

Ich hoffe der Titel ist einigermaßen passen.

Ich mache diesen Thread nun mal losgelöst vom Request Thread, denn ein funktionsfähiges Osmosis BIOS habe ich dank griven und fredde2209 bereits installiert.

Besten Dank nochmal.

Merkwürdigerweise ist nach der einpflege von den kext Dateien für Sound und LAN die Kiste nicht mehr bootfähig. Auch von dem Sierra Stick nicht mehr. Erst wenn die SSD abgestöpselt ist, kann ich wieder vom Stick booten. Ich habe dann im Festplattendienstprogramm die SSD wieder eingestöpselt und formatiert. Anschließende Neuinstallation ohne Probleme. Rechner bootet wieder und auch die NVIDIA Webdriver sind wieder drauf.

Was kann da sein??

Und muss ich beim einbinden der EFI Partition irgendwas beachten, bzw. bei dem kopieren der kext dateien?