

# Hilfe: Lenovo Ideapad 500-15ISK und Sierra 10.12.4

Beitrag von „al6042“ vom 20. April 2017, 11:51

Deine Daten vom März liegen mir noch vor... 😊

Den \_PRW habe ich mal in der beiliegenden Datei entfernt.

Das BT-Problem kann ich nicht wirklich viel zu beitragen, außer dass du vielleicht mal die Clover USB-Haken entfernen solltest, nicht dass die sich explizit bei dir mit der DSDT beißen.

Außerdem wäre es mal spannend zu wissen, ob bei die BT funzen könnte, wenn du die beiden bereits gesetzt Antennen mal vertauschst.

Die sollten ja aktuell auf dem weißen und dem schwarzen Dreieck angeschlossen sein, oder?